

# Návod k obsluze



**Ht40T**

**PID regulátor řízený hodinami  
reálného času**

# 1 Důležité na úvod

**Ht40T** je teplotní / procesový regulátor určený pro zabudování do panelu. Formát čelního rámečku je 96 x 48 mm (1/8 DIN).

Regulátor umožnuje regulaci na žádanou hodnotu, která je řízena hodinami reálného času (např.: 6:00 ... 600 °C, 8:00 ... 900 °C, 14:00 ... 250 °C). Teplotní průběh lze programovat samostatně pro pracovní dny, sobotu a neděli. Přístroj je standardně osazen 1 vstupem (teplotní nebo procesový) a třemi výstupy (regulační, signalizační a alarmový). Ovládání přístroje je jednoduché. Nastavené parametry lze uzamknout a tím zabránit jejich přepsání obsluhou.

Návod pro přístroj Ht40T je uspořádán do jednotlivých skupin. Při instalaci a zprovoznění přístroje doporučujeme postupovat následovně:

## **Jste konečný uživatel, máte regulátor již zabudován a nastaven od dodavatele**

Pokud jste konečný uživatel, dostanete přístroj nastavený a jsou Vám zpřístupněny pouze parametry, které potřebujete pro vlastní práci s regulátorem. Pokud se s přístrojem seznamujete, zaměřte se na následující kapitoly:

- Základní pojmy, je zde vysvětlena funkce tlačítek, displejů, ....
- Základní stav, popis základního stavu regulátoru.
- Řízení žádané hodnoty, způsoby řízení žádané hodnoty.

## **Prováděte kompletní instalaci a nastavení přístroje**

V tomto případě postupujte podle následujících kapitol:

- Instalace, v kapitole je popsáno zabudování přístroje do panelu.
- Zásady pro instalaci, zdroje rušení, doporučujeme dodržovat zásady zapojení popsané v této kapitole.
- Elektrické zapojení, popis zapojení přístroje.
- Uvedení přístroje do provozu, při prvním zapnutí přístroje vstoupíte do inicializačního menu, ve kterém nastavíte nejdůležitější parametry přístroje.

Uvedeným postupem provedete instalaci, zapojení a základní nastavení přístroje. O dalších možnostech regulátoru a jeho ovládání se dočtete v následujících kapitolách.

Pro uživatele, kteří mají již zpracováno kompletní nastavení regulátoru, doporučujeme provést nastavení všech parametrů v **servisní úrovni**, menu **Conf. Inicializační heslo** pro vstup do servisní úrovně je nastaveno na **995**.


## 2 Základní pojmy

Aby práce s regulátorem byla bezproblémová, musí uživatel zvládnout jeho obsluhu, nastavování parametrů, ...

### 2.1 Ovládání regulátoru

Na panelu vidíte dva displeje a tři kontrolky pro indikaci stavu výstupu. Přístroj je ovládán pomocí čtyř tlačítek.

#### Funkce indikačních prvků



#### Funkce klávesnice

Nastavování parametrů regulátoru je prováděno pomocí klávesnice. Funkce jednotlivých kláves je následující:

- ←, klávesa pro nastavování a prohlížení parametrů programu, obslužné, konfigurační a servisní úrovni. Po stisku tohoto tlačítka je **potvrzena změna nastavovaného parametru** a přístroj přejde na následující parametr.
- ↓, klávesa pro změnu hodnoty parametru směrem dolů. Hodnota parametru je číslo nebo zkratka složená z maximálně 4 písmen.
- ↑, klávesa pro změnu hodnoty parametru směrem nahoru.
- F, klávesa pro nastavení hodin reálného času.

### 2.2 Informační a chybová hlášení

Informační a chybová hlášení jsou indikována pouze v **základním stavu**, viz. strana [5](#).

#### Informační hlášení, horní displej

- ... chyba vstupního čidla nebo není vstup nastaven.

#### Informační hlášení, spodní displej

- Aut1** ... je spuštěno automatické nastavení 1. sady regulačních parametrů, Pb1A , It1A , dE1A , viz. strana [11](#).
- Aut2** ... je spuštěno automatické nastavení 2. sady regulačních parametrů, Pb1b , It1b , dE1b , viz. strana [11](#).
- SP** ... regulátor je nastaven pro regulaci na konstantní hodnotu.
- Cerr** ... chyba hodin reálného času. Regulátor reguluje na záložní žádanou hodnotu **SP**. Chybu lze odstranit nastavením hodin reálného času. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.

## Chybová hlášení, spodní displej


Pokud je indikováno chybové hlášení, jsou vypnuty regulační výstupy, vypnut signalizační výstup a aktivován alarmový výstup.

- **Err0** ... chyba FLASH, paměti programu. Regulátor vypněte a znova zapněte. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.
- **Err1** ... chyba EEPROM, paměti konfiguračních parametrů. Chybu lze v některých případech odstranit restartem všech parametrů v **servisní úrovni**. Po restartu je nutné všechny parametry opět nastavit. To může provádět pouze zkušený uživatel. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.
- **Err3** ... chyba převodníku. Může být způsobena elektrickým impulsem na vstupu, příliš nízkou teplotou a nadměrnou vlhkostí, .... Regulátor vypněte a znova zapněte. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte dodavatele.

## 2.3 Přehled úrovní, menu

Pro správnou funkci přístroje je nutné správně nastavit jeho parametry. Pro zvýšení přehlednosti jsou parametry roztrídeny do skupin (úrovní, a menu). Úroveň je vyšší celek (**konfigurační úroveň**), menu je část úrovně (menu **out1**).


Strukturu členění ukazuje následující obrázek.



### 3 Základní stav přístroje

V **základním stavu** je regulátor po zapnutí napájecího napětí (musí být provedeno počáteční nastavení přístroje, viz. strana [25](#)).

Na horním displeji je zobrazena měřená teplota, na spodním displeji je zobrazena žádaná teplota.



- Pokud je na spodním displeji číslo, regulátor **je v základním stavu**.
- Pokud je na spodním displeji jakýkoliv nápis, regulátor **není v základním stavu**, jsou nastavovány nebo prohlíženy parametry.
- V **základním stavu** jsou na spodním displeji zobrazována informační a chybová hlášení, viz. strana [3](#).

#### Návrat do základního stavu


- Do **základního stavu** může regulátor vrátit obsluha krátkým stiskem kláves .
- Pokud není stisknuta 60 vteřin žádná klávesa, vrátí se do **základního stavu** regulátor sám.

## 4 Řízení žádané hodnoty

Regulátor může regulovat na konstantní hodnotu nebo může být žádaná hodnota řízena hodinami reálného času podle nastaveného programu.


### 4.1 Regulace na konstantní hodnotu

Regulaci na konstantní hodnotu nastavte v **obslužné úrovni**, parametr **SP1C = SP**.




### 4.2 Programová regulace řízená hodinami reálného času

Regulátor umožňuje řídit žádanou hodnotu hodinami reálného času, viz. následující obrázek. Tento způsob regulace nastavte v **obslužné úrovni**, parametr **SP1C = ProG**.



## Zápis programu

Do menu zápisu programu vstoupíte a tímto menu procházíte stiskem klávesy . Pokud se na spodním displeji objeví nápis **PASS**, je menu zápisu programu chráněno heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte klávesou .



Program lze samostatně nastavit pro pracovní dny (**d1-5**), sobotu (**d6**) a neděli (**d7**).

Žádaná hodnota **SP x** je nastavována v měřených jednotkách (např. °C pro teplotu), čas **ti x** v hodinách a minutách.

## Omezení počtu kroků programu


Počet kroků programu lze omezit v *konfigurační úrovni*, menu **sys**, parametr:

- **c1-5** ... nastavíte počet kroků programu pro pracovní dny,
- **c6** ... nastavíte počet kroků programu pro sobotu,
- **c7** ... nastavíte počet kroků programu pro neděli.

Omezením počtu kroků na počet, který potřebujete, zjednodušíte zápis programu.

## **Chování regulátoru při startu (po výpadku napájecího napětí)**

Při startu (po výpadku napájecího napětí) regulátor nastaví žádanou hodnotu aktuálního kroku.



## **Nastavení více žádaných hodnot pro jeden časový okamžik**

Při nastavování programu může být zadáno více žádaných hodnot pro stejný čas. Regulátor v tomto případě akceptuje pouze poslední žádanou hodnotu.

Příklad, je nastaveno:

- $tI_3 = 14.54$ ,  $SP_3 = 450$ ,
- $tI_4 = 14.54$ ,  $SP_4 = 300$ ,
- $tI_5 = 14.54$ ,  $SP_5 = 100$ ,

Regulátor nastaví poslední žádanou hodnotu pro daný čas, tj. 100.

## **Změna aktuální žádané hodnoty**

Při řízení žádané hodnoty hodinami reálného času lze aktuální žádanou hodnotu měnit pomocí šipek.

Změna žádané hodnoty musí být povolena v **konfigurační úrovni**, menu **PASS**, parametr **P SP = OFF**.

### **Důležité:**

- Změněná žádaná hodnota **není** zapsána do nastavení programu a po výpadku napájecího napětí je opět nastavena žádaná hodnota aktuálního kroku.
- Při přechodu na nový krok je nastavena žádaná hodnota nového kroku.

## 4.3 Nastavení hodin reálného času

Do menu nastavení hodin vstoupíte a tímto menu procházíte stiskem klávesy **F**. Pokud se na spodním displeji objeví nápis **PASS**, je menu nastavení hodin chráněno heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte klávesou **F**.


| Displej     | Význam  |
|-------------|---|
| <b>YEAR</b> | Nastavte aktuální rok.  |
| <b>Mon</b>  | Nastavte aktuální měsíc.  |
| <b>date</b> | Nastavte aktuální datum.  |
| <b>hour</b> | Nastavte aktuální hodinu.                                       |
| <b>MIN</b>  | Nastavte aktuální minutu.                                       |
| <b>DAY</b>  | Nastavte aktuální den (1 – pondělí, 2 – úterý, … , 7 – neděle). |



## 5 Obslužná úroveň

V obslužné úrovni jsou nastavovány parametry přístupné obsluze přístroje.

Ze základního stavu se do obslužné úrovni dostanete současným stisknutím kláves po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis **LEV1**, na horním nastavte **OPER** a potvrďte klávesou . Pokud se na spodním displeji objeví nápis **PASS**, je obslužná úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte klávesou .



### Menu obslužné úrovni

| Displej     | Význam   |
|-------------|--|
| <b>PCn1</b> | Zobrazuje aktuální výkon výstupu 1 v %.  |
| <b>Aut</b>  | Spuštění / zastavení automatického nastavení regulačních parametrů:<br>• <b>OFF</b> , vypnutí automatického nastavení regulačních parametrů.<br>• <b>ht</b> , spuštění automatického nastavení regulačních parametrů, open.      |
| <b>SP1C</b> | Řízení žádané hodnoty:<br>• <b>ProG</b> , žádaná hodnota je řízena programem pomocí hodin reálného času.<br>• <b>SP</b> , regulátor reguluje na konstantní hodnotu.  |
| <b>SP</b>   | Záložní žádaná hodnota. Na tuto žádanou hodnotu regulátor přepne v případě, že neběží hodiny reálného času nebo je nastavena regulace na konstantní hodnotu ( <b>SP1C</b> = <b>SP</b> ).<br>Rozsah: <b>SP1L</b> až <b>SP1h</b> . |
| <b>ALhi</b> | Horní mez alarmu. Alarm je aktivován, pokud je měřená hodnota <b>větší</b> , než nastavená mez.<br>Rozsah: -499 až 2499 °C.  |

### out1, menu parametrů 1. výstupu

Menu je určeno pro ruční nastavení regulačních parametrů prvního výstupu nebo pro doladění parametrů při nepřesné regulaci. Do menu vstoupíte nastavením **YES** na horním displeji a potvrzením.

| Displej     | Význam  |
|-------------|---|
| <b>Pb1A</b> | Pásмо proporcionality, 1. sada parametrů.<br>Rozsah: 1 až 2499 °C.                                    |
| <b>It1A</b> | Integrační konstanta, 1. sada parametrů.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 0,1 až 99,9 minut.                   |
| <b>dE1A</b> | Derivační konstanta, 1. sada parametrů.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 0,01 až 9,99 minut.                   |
| <b>Pb1b</b> | Pásmo proporcionality, 2. sada parametrů.<br>Rozsah: 1 až 2499 °C.                                    |
| <b>It1b</b> | Integrační konstanta, 2. sada parametrů.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 0,1 až 99,9 minut.                   |
| <b>dE1b</b> | Derivační konstanta, 2. sada parametrů.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 0,01 až 9,99 minut.                   |
| <b>hys1</b> | Hystereze, tento parametr se jako jediný nastavuje při dvoupolohové regulaci.<br>Rozsah: 1 až 249 °C. |

## **out2, menu parametrů 2. výstupu**

V menu jsou zobrazeny meze signalizačního výstupu (**ot2** = **SGPr** nebo **ot2** = **SGdE**). Do menu vstoupíte nastavením **yes** na horním displeji a potvrzením.

| Displej     | Význam  |
|-------------|---|
| <b>o2Lo</b> | Spodní signalizační mez. Výstup je aktivován, pokud je měřená hodnota <b>menší</b> , než nastavená mez.<br>Rozsah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -499 až <b>o2hI</b> °C pro <b>ot2</b> = <b>SGPr</b>.</li> <li>• -999 až 0 °C pro <b>ot2</b> = <b>SGdE</b>.</li> </ul> |
| <b>o2hI</b> | Horní signalizační mez. Výstup je aktivován, pokud je měřená hodnota <b>větší</b> , než nastavená mez.<br>Rozsah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>o2Lo</b> až 2499 °C pro <b>ot2</b> = <b>SGPr</b>.</li> <li>• 0 až 999 °C pro <b>ot2</b> = <b>SGdE</b>.</li> </ul>   |

## **5.1 Parametry regulačního výstupu, PID regulace**


Regulátor Ht40T lze nastavit pro dvoupolohovou i PID.

Popis principů regulace najdete na straně [17](#).

### **Topení, dvoupolohová regulace**

Dvoupolohová regulace topení je nastavena parametrem **ot1** = **ht2**. Parametr **ot1** najdete v **konfigurační úrovni**, menu **out1**.

V **obslužné úrovni** nastavujete hysterezi dvoupolohové regulace, parametr **hys1**.




### **Topení, PID regulace**

PID regulace topení je nastavena parametrem **ot1** = **ht**. Parametr **ot1** najdete v **konfigurační úrovni**, menu **out1**.


V **obslužné úrovni** nastavujete PID parametry:

- **Pb1A, It1A, de1A**, pokud je používána jedna sada PID parametrů (parametr **ALGO**).
- **Pb1A, It1A, de1A, Pb1b, It1b, de1b**, pokud jsou používány dvě sady regulačních parametrů.



## **5.2 Automatické nastavení regulačních parametrů**

Regulátor je vybaven funkcí, pomocí níž lze nastavit PID parametry.



Při automatické optimalizaci problíkává na spodním displeji nápis:

- **Aut1** ... regulátor nastavuje parametry **Pb1A, It1A, de1A** pro topení.
- **Aut2** ... regulátor nastavuje parametry **Pb1b, It1b, de1b** pro topení.

### **Postup spuštění automatické optimalizace:**

- Automatickou optimalizaci spusťte parametrem **Aut** = **ht** (nastavení parametrů pro topení). Parametr **Aut** najdete v **obslužné úrovni**. Regulační výstup musí být nastaven pro PID regulaci.
- Regulátor zjistí pomocí zásahů na regulačním výstupu charakteristiku soustavy a vypočítá optimální parametry. Měřená hodnota se při optimalizaci rozkolísá.
- V průběhu automatické optimalizace na spodním displeji problíkává informační hlášení (**Aut1**, **Aut2**).
- Po ukončení optimalizace jsou parametry zapsány a přestane problíkávat informační hlášení.

## Důležité:

- Parametry **Pb1A**, **It1A**, **de1A**, jsou nastavovány, pokud je používána jedna sada regulačních parametrů (**ALGO** = **PID**) nebo pokud jsou používány 2 sady regulačních parametrů (**ALGO** = **2PID**) a aktuální žádaná hodnota je menší než parametr **SPID**.
- Parametry **Pb1b**, **It1b**, **de1b**, jsou nastavovány, pokud je aktuální žádaná hodnota větší než parametr **SPID** při používání dvou sad regulačních parametrů (**ALGO** = **2PID**).

Parametry **ALGO** a **SPID** najdete v *konfigurační úrovni*, menu **out1**.

## 5.3 Signalizační výstup

Vlastnosti signalizačního výstupu jsou nastavovány v *konfigurační úrovni*, menu **out2**.

Signalizační meze **o2Lo** (spodní mez) a **o2hi** (horní mez) jsou nastavovány v *obslužné úrovni*, menu **out2**.


### Signalizace nastavovaná v absolutních hodnotách

V *konfigurační úrovni*, menu **out2**, nastavte parametr **ot2** = **SGpr**.

Signalizační výstup je sepnut, pokud je teplota menší než **o2Lo** nebo větší než **o2hi**.

V *konfigurační úrovni*, menu **out2**, lze nastavit aktivní meze:

- sid2** = **both**, obě meze jsou aktivní,
- sid2** = **hi**, aktivní je horní mez,
- sid2** = **lo**, aktivní je spodní mez.




### Signalizace nastavená jako odchylka od žádané hodnoty

V *konfigurační úrovni*, menu **out2**, nastavte parametr **ot2** = **SGde**.

Signalizační meze jsou vypočítány jako odchylka od žádané hodnoty:

- horní signalizační mez** = žádaná hodnota + **o2hi**.
- spodní signalizační mez** = žádaná hodnota - **o2Lo**.

Chování signalizačního výstupu a nastavení aktivních mezí je stejné jako v předchozím případě.




## 5.4 Alarmový výstup

Alarmový výstup je určen pro indikaci překročení mezní teploty nastavené parametrem **ALhi**. Tento parametr najdete v *obslužné úrovni*.

Pokud není alarm aktivní, relé je **sepnuto**, pokud je alarm aktivní, relé je **rozpojeno**.


Alarm je také aktivován při rozpojení teplotního čidla a při systémové chybě přístroje.



## 6 Konfigurační úroveň

Konfigurační úroveň je určena pro základní nastavení přístroje. V této úrovni je vypnuto regulační výstup a deaktivován alarmový a signalační výstup.

Ze základního stavu se do konfigurační úrovni dostanete současným stisknutím kláves po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis **LEV1**, na horním nastavte pomocí šipek **CONF** a potvrďte. Pokud se na spodním displeji objeví nápis **PASS**, je konfigurační úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte.



## InP1, nastavení vstupu

| Displej | Význam  |
|---------|---|
| SEN1    | <p>Nastavení vstupního čidla ... teplotní vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no ... není nastaven vstup.</li> <li>J ... termočlánek J, rozsah -200 až 900°C.</li> <li>K ... termočlánek K, rozsah -200 až 1360°C.</li> <li>T ... termočlánek T, rozsah -200 až 400°C.</li> <li>N ... termočlánek N, rozsah -200 až 1300°C.</li> <li>E ... termočlánek E, rozsah -200 až 700°C.</li> <li>R ... termočlánek R, rozsah 0 až 1760°C.</li> <li>S ... termočlánek S, rozsah 0 až 1760°C.</li> <li>B ... termočlánek B, rozsah 300 až 1820°C.</li> <li>C ... termočlánek C, rozsah 0 až 2320°C.</li> <li>D ... termočlánek D, rozsah 0 až 2320°C.</li> <li>rtd ... odporové čidlo Pt100, rozsah -200 až 800°C.</li> </ul> <p>Nastavení vstupního čidla ... procesový vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no ... není nastaven vstup.</li> <li>0-20 ... 0 – 20 mA, rozsah -499 až 2499 jednotek.</li> <li>4-20 ... 4 – 20 mA, rozsah -499 až 2499 jednotek.</li> <li>0-5 ... 0 – 5 V, rozsah -499 až 2499 jednotek.</li> <li>1-5 ... 1 – 5 V, rozsah -499 až 2499 jednotek.</li> <li>0-10 ... 0 – 10 V, rozsah -499 až 2499 jednotek.</li> </ul> |
| DEC1    | <p>Nastavení desetinné tečky pro zobrazení na displeji ... teplotní vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ... bez desetinného místa.</li> <li>0.0 ... jedno desetinné místo.</li> </ul> <p>Nastavení desetinné tečky pro zobrazení na displeji ... procesový vstup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ... bez desetinného místa.</li> <li>0.0 ... jedno desetinné místo.</li> <li>0.00 ... dvě desetinná místa.</li> <li>0.000 ... tři desetinná místa</li> </ul>  |
| CAL1    | Kalibrace čidla. Nastavený údaj je přičten k měřené hodnotě.<br>Rozsah: -999 až 999 °C.   |
| rL 1    | Spolu s parametrem rh 1 nastavuje u procesových rozsahů měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.<br>Rozsah: -499 až rh 1.  |
| rh 1    | Spolu s parametrem rL 1 nastavuje u procesových rozsahů měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.<br>Rozsah: rL 1 až 2499.  |

## CoMM, komunikační linka

| Displej | Význam   |
|---------|--|
| CoMM    | <p>Nastavení komunikační linky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mod ... regulátor je nastaven pro komunikaci s počítačem.</li> <li>SGnL ... regulátor vysílá informace pro řízení podřízených přístrojů.</li> </ul> |
| bAud    | Komunikační rychlosť, pevně nastavena na 9600Bd.   |
| Addr    | Adresa přístroje, zobrazí se při CoMM = Mod.   |

## out1, výstup 1

| Displej | Význam  |
|---------|---|
| ot1     | <p>Funkce prvního (regulačního) výstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ht ... řízení topení, PID regulace.</li> <li>ht2 ... řízení topení, dvoupolohová regulace.</li> </ul> |
| Ct1     | Doba cyklu 1. výstupu.<br>Rozsah: 1 až 200 vteřin.  |
| ALGo    | Algoritmus PID regulace:  |
| SPId    | Hranice mezi PID1 a PID2 (2 sady PID parametrů).<br>Rozsah: -499 až 2499 °C.  |
| PLLo    | Omezení výstupního výkonu při nízkých měřených hodnotách, udává se v %.<br>Rozsah: 0 až 100 %.  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>S PL</b> | Nastavení hranice mezi nízkými a vysokými hodnotami pro omezení výkonu.<br>Rozsah: -499 až 2499 °C. |
| <b>PLhI</b> | Omezení výstupního výkonu při vysokých měřených hodnotách, udává se v %.<br>Rozsah: 0 až 100 %.     |

## **out2, výstup 2**

| Displej     | Význam   |
|-------------|--|
| <b>ot2</b>  | <b>Funkce druhého výstupu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OFF</b> ... 2. výstup je vypnuto.</li> <li><b>SGPr</b> ... signalizace překročení měřené veličiny, absolutní hodnota.</li> <li><b>SGdE</b> ... signalizace překročení měřené veličiny, odchylka od žádané hodnoty.</li> </ul> |
| <b>SiD2</b> | <b>Výběr aktivních mezí pro signalizaci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>both</b> ... je aktivní spodní i horní mez.</li> <li><b>hi</b> ... je aktivní horní mez.</li> <li><b>lo</b> ... je aktivní spodní mez.</li> </ul>  |

## **SYS , systémové parametry**

| Displej     | Význam  |
|-------------|---|
| <b>SP1L</b> | Omezení spodního pracovního rozsahu žádané hodnoty.<br>Rozsah: -499 až <b>SP1h</b> °C.  |
| <b>SP1h</b> | Omezení horního pracovního rozsahu žádané hodnoty.<br>Rozsah: <b>SP1L</b> až 2499 °C.   |
| <b>C1-5</b> | Počet kroků programu pro pracovní dny.<br>Rozsah: 1 až 10.  |
| <b>C 6</b>  | Počet kroků programu pro sobotu.<br>Rozsah: 1 až 10.  |
| <b>C 7</b>  | Počet kroků programu pro neděli.<br>Rozsah: 1 až 10.  |
| <b>dErt</b> | Upřesňuje charakter derivační složky. Čím větší hodnota je nastavena, tím více je derivační složka zatlumena.<br>Rozsah: 1.0 až 100.0 vteřin. |

## **PASS, hesla pro vstup do vyšších úrovní menu**

| Displej     | Význam   |
|-------------|--|
| <b>P SP</b> | <b>Uzamknutí změny žádané hodnoty SP1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OFF</b> ... žádaná hodnota SP1 není uzamknuta, lze jí měnit.</li> <li><b>on</b> ... žádaná hodnota SP1 je uzamknuta.</li> </ul> |
| <b>P CL</b> | <b>Heslo pro vstup do nastavení hodin reálného času.</b> Pokud je nastaveno <b>OFF</b> , přístup není chráněn heslem.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 1 až 9999.   |
| <b>P Pr</b> | <b>Heslo pro vstup do menu programování teploty.</b> Pokud je nastaveno <b>OFF</b> , přístup není chráněn heslem.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 1 až 9999.   |
| <b>P oP</b> | <b>Heslo pro vstup do obslužné úrovni.</b> Pokud je nastaveno <b>OFF</b> , přístup není chráněn heslem.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 1 až 9999.   |
| <b>P Co</b> | <b>Heslo pro vstup do konfigurační úrovni.</b> Pokud je nastaveno <b>OFF</b> , přístup není chráněn heslem.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 1 až 9999.   |
| <b>P SE</b> | <b>Heslo pro vstup do servisní úrovni.</b> Pokud je nastaveno <b>OFF</b> , přístup není chráněn heslem.<br>Rozsah: <b>OFF</b> , 1 až 9999.   |

## 6.1 Měření

Správná volba, instalace, zapojení a umístění senzoru v zařízení a odpovídající nastavení parametrů v regulátoru jsou pro správnou funkci naprosto nezbytné.

Parametry pro konfiguraci měřícího vstupu jsou v **konfigurační úrovni**, menu **InP1**.

### Nastavení vstupního čidla

Požadované vstupní čidlo nastavte v parametru **SEN1**. Přehled vstupních čidel najdete v kapitole **Technické parametry**, viz. strana 26.

Pomocí parametru **DEC1** můžete nastavit pozici desetinné tečky. U teplotních čidel je možné zobrazení bez desetinného místa nebo na 1 desetinné místo.

Parametrem **CAL1** nastavte kalibraci čidla. Nastavený údaj je přičten k měřené hodnotě.

Omezení žádané hodnoty můžete nastavit v **konfigurační úrovni**, menu **SYS**, parametry **SP1L** a **SP1H**.

#### Důležité:

- Teplotní vstupy mají detekci celistvosti čidla. Při porušení čidla je vypnuto regulační výstup, aktivován alarmový výstup.


### Měřící rozsah procesových vstupů

V **konfigurační úrovni**, menu **InP1**, lze pomocí parametrů **rL 1**, **rh 1** a **dec1** vymezit měřící rozsah procesových vstupů.

#### Příklad nastavení procesového vstupu:

Chcete, aby se vstupní signál 4 až 20 mA zobrazoval na displeji v rozsahu 6.0 až 24.0.

Nastavte **dec1** = 0.0, **rL 1** = 6.0 a **rh 1** = 24.0. Rozložení mezi hodnotami 6.0 a 24.0 bude lineární.




## 6.2 Regulace, regulační výstup

V regulátoru lze nastavit dvoupolohovou nebo PID regulaci pro topení. Pokud je nastavena PID regulace, lze využít funkce automatické nastavení regulačních parametrů, viz. strana 11 a omezení výkonu, viz. strana 18.

Parametry pro konfiguraci regulačního výstupu jsou v **konfigurační úrovni**, menu **out1**.

### Dvoupolohová regulace

Dvoupolohová regulace se volí nastavením **out1 = ht2**. Využívá se pro méně náročné aplikace. Z principu není možné dosáhnout nulové regulační odchylky. Měřená hodnota kmitá charakteristickým způsobem kolem žádané hodnoty.



### PID regulace

PID regulace se volí nastavením **out1 = ht**. Umožňuje precizní regulaci. Pro správnou funkci regulátoru je však nutné správně nastavit PID parametry. Automatické nastavení regulačních parametrů je popsáno na straně 11.

PID parametry mají následující význam:

- **pb šířka pásmá proporcionality**, zadává se v měřených jednotkách. Je to pásmo kolem žádané hodnoty, ve kterém probíhá regulace.
- **it integrační konstanta**, zadává se v minutách. Integrační složka kompenzuje ztráty soustavy. Čím **větší** je hodnota, tím **méně** (pomaleji) se integrační složka uplatňuje.
- **de derivační konstanta**, zadává se v minutách. Derivační složka reaguje na rychlé změny a snaží se proti nim působit. Čím **větší** je hodnota, tím **více** derivační složka působí.


Pokud je regulační výstup dvoustavový (relé nebo stejnosměrný spínač), je požadovaný výkon (udávaný v procentech) přenášen na výstup pomocí tzv. šířkové modulace. V každém časovém cyklu (parametr **ct1**, který najdete v **konfigurační úrovni**, menu **out1**) je výstup jednou sepnut a jednou vypnuto. Délka sepnutí je tím větší, čím větší je požadovaný výkon. Chování výstupu je naznačeno ve třetí části obrázku.

#### Příklad šířkové modulace výstupu:

- Doba cyklu je 10 vteřin, požadovaný výkon je 30%. Výstup je 3 vteřiny sepnutý a 7 vteřin vypnuty.
- Doba cyklu je 10 vteřin, požadovaný výkon je 5%. Výstup je 0,5 vteřiny sepnutý a 9,5 vteřiny vypnuty.

#### Důležité:

- Doba cyklu nepříznivě ovlivňuje kvalitu regulace. Čím je tato doba větší, tím menší je kvalita regulace.
- Pokud je na regulačním výstupu využíván elektromechanický prvek (relé, stykač), musí být doba cyklu nastavena větší s ohledem na životnost spínače.




## **Omezení výkonu**

Kvalitu regulace můžete ovlivnit omezením výstupního výkonu.

### **Příklad využití omezeného výkonu:**

Při náběhu na žádanou hodnotu nastává velký překmit. Jedna z možných řešení je omezení výkonu v okolí žádané hodnoty. Postup je následující:


- Zjistěte si výkon, který je dodáván do ustálené soustavy.
- Nastavte přepínač **S PL** na hodnotu o několik stupňů nižší, než je žádaná hodnota.
- Omezení výkonu **PLLO** nastavte na 100%.
- Omezení výkonu **PLHI** nastavte cca o 10 až 20% vyšší, než je výkon dodávaný do ustálené soustavy.



## **7 Servisní úroveň**

Servisní úroveň je určena pro servisní techniky. V této úrovni je vypnut regulační výstup a deaktivován alarmové a signalační výstup.

Ze základního stavu se do servisní úrovně dostanete současným stisknutím kláves   po dobu cca 3 vteřin. Na spodním displeji se objeví nápis **LEVEL**, na horním nastavte **SERV** a potvrďte. Pokud se na spodním displeji objeví nápis **PASS**, je servisní úroveň chráněna heslem. V tom případě nastavte pomocí šipek správné heslo a opět potvrďte.



| Displej | Význam  |
|---------|---|
| soft    | <b>Číslo verze software.</b>  |
| AMB1    | <b>Aktuální teplota okolí.</b>  |
| tC1     | <b>Měřené napětí, termočlánkový vstup 1.</b> Rozsah 60mV.   |
| rtd1    | <b>Měřený odpor, odporový vstup 1.</b> Rozsah 350 ohmů.   |
| I1      | <b>Měřený proud, proudový vstup 1.</b> Rozsah 20mA.   |
| u1      | <b>Měřené napětí, napěťový 1.</b> Rozsah 10V.   |
| Conf    | Nastavením YES a potvrzením vstoupíte do menu pro nastavení všech parametrů. Toto menu lze používat např. při počátečním nastavení přístroje. |
| rSt?    |   |
| rSt?    | Zápis inicializačních parametrů je významný zásah do nastavení přístroje. Musí být potvrzeno celkem 6 x nastavením YES.                       |

## 8 Tabulka parametrů

Tabulka parametrů konfigurační úrovně:

|       |  |
|-------|--|
| SEn1  |  |
| dEC1  |  |
| CAL1  |  |
| rL 1  |  |
| rh 1  |  |
| CoMM  |  |
| bAud  |  |
| Addr  |  |
| ot1   |  |
| Ct1   |  |
| ALGo  |  |
| SPId  |  |
| PLL0  |  |
| S PL  |  |
| PLhI  |  |
| ot2   |  |
| SIId2 |  |

|      |  |
|------|--|
| SP1I |  |
| SP1h |  |
| C1-5 |  |
| C 6  |  |
| C 7  |  |
| dErt |  |

|      |  |
|------|--|
| P SP |  |
| P CL |  |
| P Pr |  |
| P oP |  |
| P Co |  |
| P SE |  |

Tabulka parametrů obslužné úrovně:

|      |  |
|------|--|
| SP1C |  |
| SP   |  |
| AlhI |  |
| Pb1A |  |
| It1A |  |
| dE1A |  |
| Pb1b |  |
| It1b |  |
| dE1b |  |
| hYS1 |  |
| o2Lo |  |
| o2hI |  |

## 9 Instalace

Přístroj je určen k zabudování do panelu. Upevněn je dvěma přírubami, které tvoří součást dodávky. Instalace vyžaduje přístup k zadní stěně panelu.

### **Montážní rozměry**

- Šířka x výška x hloubka: 48 x 96 x 121 mm (včetně svorkovnice).
- Vestavná hloubka: 114 mm (včetně svorkovnice).
- Výřez do panelu: 44 x 91 mm.
- Tloušťka panelu: 1,5 až 10 mm.

### **Postup instalace**

- V panelu zhodovte výřez 44 x 91 mm.
- Vložte přístroj do panelového výřezu.
- Přidržovací příruby vložte do vylisovaných otvorů nahoře a dole nebo po obou stranách přístroje.
- Našroubujte a dotáhněte šrouby na přírubách.

Přístroj je nainstalován, před vlastním zapojením doporučujeme pročist si následující kapitolu o možných zdrojích rušení.

Popis zapojení přístroje začíná na straně [22](#).

## 9.1 Zásady pro instalaci, zdroje rušení

V zařízeních se vyskytuje mnoho zdrojů rušení. Mezi největší zdroje rušení patří následující:

- Zařízení s induktivní zátěží, např. elektromotory, cívky relé a stykačů, ... .
- Tyristory a jiná polovodičová zařízení která nejsou spínána v nule.
- Svařovací zařízení.
- Silnoproudé vodiče.
- Zářívky a neonová světla.

## 9.2 Snižování vlivu rušení

Při návrhu systému se snažte dodržet tyto pravidla:

- Veškerá vedení napájecího napětí a silová vedení musí být vedena odděleně od signálového vedení (např. termočlánkové vedení, komunikace). Minimální vzdálenost mezi těmito typy vedení by neměla být menší než 30 cm.
- Pokud se signální a silové vedení kříží, je vhodné, aby byl mezi nimi právý úhel.
- Od začátku si snažte označit potenciální zdroje rušení a vedení se snažte vést mimo tyto zdroje.
- Neinstalujte relé a stykače příliš blízko regulátoru.
- Napájecí napětí pro regulátor nepoužívejte k napájení induktivních a fázově řízených zařízení.
- Pro signální vedení použijte kroucené vedení, stíněné. Stínění propojujte na více místech se zemí provozovny.
- V případě potřeby používejte pro napájení přístrojů záložní zdroje (UPS).

# 10 Elektrické zapojení


Elektrické zapojení může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Musí respektovat příslušné předpisy. Nesprávné zapojení může způsobit vážné škody.

Jestliže případná chyba přístroje může způsobit škodu, musí být zařízení vybaveno nezávislým ochranným členem.

## Napájecí napětí


Před připojením napájecího napětí ověřte, zda odpovídá technickým podmínkám.

Přístroj je určen pro použití v průmyslových nebo laboratorních zařízeních, kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2.




## 1. měřicí vstup (InP1)

### Teplotní vstupy




### Procesové vstupy




Měřicí vstup není  
galvanicky oddělený od  
země přístroje


## 1. komunikační linka (CoMM)




Komunikační linka je galvanicky oddělená od země přístroje



## 1. výstup, regulační (out1)




Výstup SSD není galvanicky oddělený od země přístroje



Výstup RELÉ je galvanicky oddělený od země přístroje. U tohoto výstupu je nutné vnější vodiče fixovat tak, aby v případě uvolnění vodiče ze svorky nedošlo ke snížení izolace mezi kategoriemi síťového napětí a bezpečného napětí.


## **2. výstup, signalizační (out2)**

**SSD**  
stejnosměrný napěťový



Výstup SSD *není galvanicky oddělený od země přístroje*


**RELÉ**  
reléový výstup



Výstup RELÉ *je galvanicky oddělený od země přístroje*. U tohoto výstupu je nutné vnější vodiče fixovat tak, aby v případě uvolnění vodiče ze svorky nedošlo ke snížení izolace mezi kategoriemi síťového napětí a bezpečného napětí.

## **Alarmový výstup**

**RELÉ**  
reléový výstup



Výstup RELÉ *je galvanicky oddělený od země přístroje*. U tohoto výstupu je nutné vnější vodiče fixovat tak, aby v případě uvolnění vodiče ze svorky nedošlo ke snížení izolace mezi kategoriemi síťového napětí a bezpečného napětí.

# 11 Uvedení přístroje do provozu

Počáteční inicializaci může provést pouze kvalifikovaná a k tomu oprávněná osoba. Nesprávné nastavení může způsobit vážné škody.

Jakmile přístroj zapnete poprvé, musíte mu sdělit nejnutnější údaje, bez kterých nemůže pracovat:

- typ čidla, pozici desetinné tečky
- pracovní rozsah žádané hodnoty
- chování regulačního výstupu

## 11.1 Pracovní postup

Předpokládáme, že přístroj je nainstalovaný v panelu, zapojený a právě jste jej poprvé zapnul. Parametry počáteční inicializace jsou následující:

- **sen1**, nastavte vstupní čidlo. Popis parametru najdete na straně [14](#).
- **dec1**, nastavte pozici desetinné tečky. Popis parametru najdete na straně [16](#). Tento parametr je zobrazován pouze u procesového vstupu.
- **rl 1, rh 1**, parametry pro nastavení měřítka procesových vstupů. U teplotních vstupů nejsou zobrazeny. Popis parametrů najdete na straně [16](#).
- **ot1**, nastavení regulačního výstupu. Popis parametru najdete na straně [14](#).
- **sp1l**, nastavte spodní mez pro omezení rozsahu žádané hodnoty. Doporučujeme ponechat hodnotu 0.
- **sp1h**, nastavte horní mez pro omezení rozsahu žádané hodnoty. Doporučujeme nastavit maximální pracovní teplotu zařízení. Obsluha nenastaví větší žádanou hodnotu, než je hodnota tohoto parametru.
- Další informace ohledně nastavení vstupu najdete na straně [16](#), ohledně nastavení výstupu na straně [17](#).

### Důležité:

- Všechny parametry nastavené v počáteční inicializaci lze později měnit v *konfigurační úrovni*.

# 12 Technické parametry

Přístroj je určen pro použití v průmyslových nebo laboratorních zařízeních, kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2.

## **Regulace**

- PID, PI, PD, P regulace, automatická optimalizace parametrů, řízení topení,
- dvoupolohová regulace, řízení topení.

## **Alarm**

- absolutní alarm, horní mez alarmu.

## **Řízení žádané hodnoty**

- program řízený hodinami reálného času,
- regulace na konstantní hodnotu.

## **Indikační a ovládací prvky**

- dva čtyřmístné displeje, výška segmentů 10 mm,
- tři kontrolky výstupů,
- čtyři tlačítka, ovládání menu technikou.

## **Čidla, vstupy**

Teplotní vstup termočlánkový nebo odporový, detekce celistvosti čidla:

- **no** ... není nastaven vstup,
- **J** ... termočlánek J, rozsah -200 až 900°C,
- **K** ... termočlánek K, rozsah -200 až 1360°C,
- **T** ... termočlánek T, rozsah -200 až 400°C,
- **N** ... termočlánek N, rozsah -200 až 1300°C,
- **E** ... termočlánek E, rozsah -200 až 700°C,
- **R** ... termočlánek R, rozsah 0 až 1760°C,
- **S** ... termočlánek S, rozsah 0 až 1760°C,
- **B** ... termočlánek B, rozsah 300 až 1820°C,
- **C** ... termočlánek C, rozsah 0 až 2320°C,
- **D** ... termočlánek D, rozsah 0 až 2320°C,
- **rtd** ... čidlo Pt100, rozsah -200 až 800°C, dvouvodičové nebo třívodičové zapojení, linearizace dle DIN.

Procesový vstup proudový (vstupní impedance 40 Ohmů), napěťový (10 kOhmů), bez detekce celistvosti čidla:

- **no** ... není nastaven vstup,
- **0-20** ... 0 – 20 mA, rozsah -499 až 2499 jednotek,
- **4-20** ... 4 – 20 mA, rozsah -499 až 2499 jednotek,
- **0-5** ... 0 – 5 V, rozsah -499 až 2499 jednotek,
- **1-5** ... 1 – 5 V, rozsah -499 až 2499 jednotek,
- **0-10** ... 0 – 10 V, rozsah -499 až 2499 jednotek.

## **Výstup 1**

- stejnosměrný napěťový spínač, 12 – 18 Vss v zapnutém stavu, max. 30 mA,
- elektromechanické relé, 230Vstř/5A nebo 30Vss/5A, spínací, bez útlumového členu.

## **Výstup 2**

- stejnosměrný napěťový spínač, 12 – 18 Vss v zapnutém stavu, max. 30 mA,
- elektromechanické relé, 230Vstř/5A nebo 30Vss/5A, spínací, bez útlumového členu.

## **Výstup 3**

- elektromechanické relé, 230Vstř/5A nebo 30Vss/5A, přepínací, bez útlumového členu.

## **Komunikační linka**

- RS 232, galvanicky oddělená, protokol Modbus RTU,
- EIA 485, galvanicky oddělená, protokol Modbus RTU.

## **Přesnost vstupů**

- $\pm 0,1\%$  z rozsahu (min.  $540^{\circ}\text{C}$ ) ,  $\pm 1$  digit při  $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  teploty okolí a při  $\pm 10\%$  jmenovitého napájecího napětí,
- teplotní stabilita  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$  teploty okolí,
- napěťová stabilita  $\pm 0,01\%/\%$  změny napájecího napětí.

## **Napájecí napětí**

- 100 až 240 Vstř / 50 Hz, vnitřní pomalá pojistka 2 A/250 V,
- příkon max. 15 VA,
- data uložena v paměti nezávislé na napájecím napětí.

## **Provozní prostředí**

- 0 až  $50^{\circ}\text{C}$ ,
- 0 až 90 % relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace.

## **Přeprava a skladování**

- -20 až  $70^{\circ}\text{C}$ .

## **Rozměry**

- šířka x výška x hloubka, 48 x 96 x 121 mm,
- vestavná hloubka 114 mm,
- výrez do panelu 44 x 91 mm, tloušťka panelu 1,5 až 10 mm.

## **12.1 Záruční podmínky**

Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruku 36 měsíců, s výjimkou závad vzniklých mechanickým nebo elektrickým opotřebením výstupů. Ze záruky jsou dále vyloučeny všechny vady vzniklé nesprávným skladováním a přepravováním, nesprávným používáním a zapojením, poškození vnějšími vlivy (zejména účinky elektrického přepětí, elektrických veličin a teplot nepřípustné velikosti, chemickými látkami, mechanickým poškozením), elektrickým nebo mechanickým přetěžováním vstupů a výstupů.

## **12.2 Popis modelu**

| Ht40T – a b – c d e – f g h |  |
|-----------------------------|--|
| ➤                           | <b>a: vstup</b><br>T = teplotní vstup<br>P = procesový vstup   |
| ➤                           | <b>b: komunikační linka</b><br>0 = neosazena<br>X = komunikační linka RS 232<br>A = komunikační linka EIA 485                                    |
| ➤                           | <b>c: první výstup (regulační)</b><br>K = ss spínač<br>R = elektromechanické relé<br>P = proudový 0-20 mA, 4-20 mA<br>N = napěťový 0-5 V, 0-10 V |
| ➤                           | <b>d: druhý výstup (pomocný)</b><br>0 = neosazen<br>K = ss spínač<br>R = elektromechanické relé  |
| ➤                           | <b>e: alarmový výstup</b><br>R = elektromechanické relé  |
| ➤                           | <b>f, g, h: 0 0 0</b>  |

# **13 Obsah**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Důležité na úvod.....</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Základní pojmy.....</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1       | Ovládání regulátoru.....                                | 3         |
| 2.2       | Informační a chybová hlášení.....                       | 3         |
| 2.3       | Přehled úrovní, menu .....                              | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Základní stav přístroje .....</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Řízení žádané hodnoty .....</b>                      | <b>6</b>  |
| 4.1       | Regulace na konstantní hodnotu .....                    | 6         |
| 4.2       | Programová regulace řízená hodinami reálného času ..... | 6         |
| 4.3       | Nastavení hodin reálného času.....                      | 9         |
| <b>5</b>  | <b>Obslužná úroveň .....</b>                            | <b>10</b> |
| 5.1       | Parametry regulačního výstupu, PID regulace .....       | 11        |
| 5.2       | Automatické nastavení regulačních parametrů.....        | 11        |
| 5.3       | Signalizační výstup .....                               | 12        |
| 5.4       | Alarmový výstup.....                                    | 12        |
| <b>6</b>  | <b>Konfigurační úroveň.....</b>                         | <b>13</b> |
| 6.1       | Měření .....  | 16        |
| 6.2       | Regulace, regulační výstup .....                        | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Servisní úroveň.....</b>                             | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>Tabulka parametrů.....</b>                           | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Instalace .....</b>                                  | <b>21</b> |
| 9.1       | Zásady pro instalaci, zdroje rušení.....                | 21        |
| 9.2       | Snižování vlivu rušení.....                             | 21        |
| <b>10</b> | <b>Elektrické zapojení .....</b>                        | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>Uvedení přístroje do provozu.....</b>                | <b>25</b> |
| 11.1      | Pracovní postup .....                                   | 25        |
| <b>12</b> | <b>Technické parametry.....</b>                         | <b>26</b> |
| 12.1      | Záruční podmínky .....                                  | 27        |
| 12.2      | Popis modelu .....                                      | 27        |
| <b>13</b> | <b>Obsah .....</b>                                      | <b>28</b> |